

防塵キャップの取り扱いについて

KKベストには、Oリング保護用の防塵キャップが装着されています。 施工時は切粉や異物からOリングを保護するため、

管を接続する直前まで防塵キャップを外さないでください。



継手本体・防塵キャップ・ナットの セットで出荷します



ナット 防原

防塵キャップ

継手本体



注:13Suの口を持つ継手は従来の防塵シール仕様を継続します。ご理解ください。 (13SuのL.T.S やアダプター、および径違い継手の小径側が13Suのもの)

Oリングに切粉が付着せずに

排出できます